



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH

JL. AHMAD YANI NO. 262
(KOMPLEK TERMINAL TIRTONADI)
SURAKARTA, 57134

TELP : (0271) 7471392

FAX : (0271) 7471392

Email : bptdkelas2jateng@kemenhub.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 40/1/SAJSDP/III/2024

Yth : Kepala BPTD Kelas II Jawa Tengah
Dari : Kasi Sarana Angkutan, Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
Hal : Permohonan Konsep Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Rampcheck
KMP. Kalibodri
Tanggal : 13 Maret 2024

Menindaklanjuti Surat Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Nomor: AP.201/III/DJPD/2024 Tanggal 7 Februari 2024 Hal Pemeriksaan Kesiapan Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi SDP pada masa Angkutan Lebaran 2024 serta Surat Tugas Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Nomor : ST-BPTD Jateng 424 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024, dengan hormat kami sampaikan konsep Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Rampcheck KMP. Kalibodri, selanjutnya mohon persetujuan Bapak.

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih

Budi Suryo Utomo, A.Md. LLAJ., S.T., M.T
NIP. 198807272010121008

| Keterangan | Nama/ Jabatan | Tanggal | Paraf |
|------------|---------------|----------|-------|
| Dibuat | Fikri | Mar 2024 | |
| Disetujui | Kasi SAJSDP | Mar 2024 | |
| Mengetahui | Kasi SAJSDP | Mar 2024 | |



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II JAWA TENGAH

JL. AHMAD YANI NO.262
(KOMPLEK TERMINAL TIRTONADI)
SURAKARTA, 57134

TELP : (0271) 7471392

FAX : (0271) 7471392
EMAIL : bptdkelas2jateng@kemenhub.go.id

Nomor : Surakarta, Maret 2024
Klasifikasi : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Rampcheck KMP. Kalibodri

Yth. PT. ASDP Cabang Surabaya

Berdasarkan Surat Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan Nomor: AP.201/III/DJPD/2024 Tanggal 7 Februari 2024 Hal Pemeriksaan Kesiapan Operasional Sarana dan Prasarana Transportasi SDP pada masa Angkutan Lebaran 2024 serta Surat Tugas Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Nomor : ST-BPTD Jateng 424 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024;

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan kapal penyeberangan KMP. Kalibodri yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2024 di Pelabuhan Kendal terdapat beberapa jenis barang yang perlu adanya perbaikan. (*rekomendasi sebagaimana terlampir*).

Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi angkutan lebaran tahun 2024 diharapkan untuk segera memperbaiki paling lambat tanggal 15 Maret 2024 apabila tidak dapat memenuhi rekomendasi tersebut kapal tidak diperbolehkan berlayar dan apabila sudah melengkapi rekomendasi tersebut maka PT. ASDP wajib melaporkan ke BPTD Kelas II Jawa Tengah untuk pemeriksaan dan pengujian ulang.

Demikian kami sampaikan, Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Kepala Balai,

Ardono, A.TD., M.T
NIP. 196711121991031002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, BPTD Kelas II Jawa Tengah;
3. Wasatpel Pelabuhan Penyeberangan Kendal.

HASIL PEMERIKSAAN

| NO. | JENIS BARANG | TEMUAN | REKOMENDASI |
|-----|--|--|--|
| 1. |  <p>Pipa Oily Water Separator</p> | Pipa sambungan pada OWS terdapat kebocoran. | Perbaikan pada sambungan pipa OWS. |
| 2. |  <p>Kaca Gauge Main Engine & Auxiliary Engine</p> | Kaca gauge pada indicator main engine dan auxiliary engine pecah. | Penggantian pada kaca gauge main engine dan auxiliary engine. |
| 3. |  <p>SOPEP</p> | Barang yang ada pada box SOPEP tidak sesuai dengan ketentuan pada list inventaris di box. | Penyesuaian antara barang dengan list yang tertera. |
| 4. |  <p>Ruang Steering Gear</p> | Ruang steering gear digunakan untuk tempat penyimpanan barang yang tidak semestinya dan ruangan mengalami kebocoran pada atap ruangan. | Pemindahan barang dan perbaikan pada atap ruangan steering gear. |
| 5. |  <p>Sekoci Engine</p> | Mesin sekoci penyelamat tidak terpasang pada sekoci & dimasukkan dalam drum. | Pemasangan mesin pada sekoci penyelamat. |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| 6. |  <p>Lampu Emergency Lifejacket</p> | Lampu emergency pada lifejacket tidak ada yang terpasang. | Pemasangan lampu pada seluruh lifejacket. |
| 7. |  <p>Lemari Lifejacket</p> | Pintu lemari penyimpanan lifejacket tidak bisa dibuka. | Perbaikan pada pintu lemari penyimpanan lifejacket. |
| 8. |  <p>Lampu Atap Deck</p> | Lampu pada atap deck kapal mati. | Penggantian pada lampu yang mati. |
| 9. | Smoke Detector | Beberapa Titik Smoke Detector yang mati. | Perbaikan atau Penggantian Smoke Detector yang mati. |
| 10. | Aki DC | Aki DC Rusak | Memperbaiki aki dc yang rusak dan memastikan seluruh fasilitas yang menggunakan arus listrik dapat digunakan. |
| 11. | Speaker | Speaker di Cardeck mati. | Memperbaiki speaker di cardeck yang mati. |